Aufbauanleitung 82511
Assembly Instruction of 82511

Teile / Parts List

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A	B	C
M8*50mm 4 PCS	M8*50mm 2 PCS	M8*80mm 4 PCS	M8*70mm 1 PC	M8*40mm 1 PC	M8*25mm 1 PC	3 PCS	1 PC	2 PCS	1 PC	D12*52cm 1 PC	D12*45cm 5 PCS	D12*32cm 2 PCS



Bitte halten Sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte 1, 2, 3,... von der Skizze ein.

Pls follow the sequence of the workflow 1, 2, 3,… as you can see on the draft.

Albert Kerbl GmbH, Felizenzell 9, 84428 Buchbach, Germany